

Methodenkarten

(für den handlichen Zugriff auf Methoden)

1. Drucke die Methodenkarten doppelseitig auf Papier aus (Druckereinstellung > Beidseitiger Druck über kurze Seite).
 2. Schneide sie an der gestrichelten Linie aus.
 3. Laminiere die Karten.
- Tipp: Drucke die Karten auf glänzendem Tonkarton oder Kraftpapier (Pappe) aus und schneide sie aus, ohne sie zu laminieren.

Vorderseite

Problemlösungsmethoden

Problemlösungsmethoden

Problemlösungsmethoden

(Hilfsmittel zum Lösen von Problemen)


5W-Methode

1. Mache dir das Ziel bewusst und richte die Fragen danach aus.
2. Frage nach einer genannten Problemursache immer weiter nach dem Warum.
3. Wiederhole die „Warum-Frage“ so lange bis die echte Ursache gefunden ist. Die echte Ursache ist die, die das Problem nachhaltig lösen kann.



Ursache-Wirkungs-Diagramm

1. Benenne die Wirkung des Problems.
2. Nenne alle Ursachen anhand der 5 Unterebenen Mensch, Maschine, Methode, Material und Mitwelt (Umwelt).
3. Priorisiere alleine oder im Team, welche Ursache gelöst werden soll.



Das Lean Prinzip

Mach Dein Unternehmen Unschlagbar

www.DasLeanPrinzip.de

Problemlösungsmethoden

Problemlösungsmethoden

Vorderseite

PDCA-Zyklus


PDCA-Zyklus

(Verbesserungs-/ Problemlösungsmethode)

Der PDCA-Zyklus ist eine Methode, die das Testen von Lösungen oder Verbesserungen beschreibt.

Umsetzung freigeben
oder am Problem
weiterarbeiten


Ursache und Lösung
erkennen und verstehen



Resultat mit der
Erwartung überprüfen

Testen mit schnellen
und einfachen Mitteln

Wende den PDCA-Zyklus so oft an, bis du das Ziel der Lösung oder Verbesserung erreicht hast.



Das Lean Prinzip

Mach Dein Unternehmen Unschlagbar

www.DasLeanPrinzip.de

PDCA-Zyklus

PDCA-Zyklus

Vorderseite

Methodenkarten

(für den handlichen Zugriff auf Methoden)

1. Drucke die Methodenkarten doppelseitig auf Papier aus (Druckereinstellung > Beidseitiger Druck über kurze Seite).
 2. Schneide sie an der gestrichelten Linie aus.
 3. Laminiere die Karten.
- Tipp: Drucke die Karten auf glänzendem Tonkarton oder Kraftpapier (Pappe) aus und schneide sie aus, ohne sie zu laminieren.

Rückseite

PDCA-Zyklus



Das Lean Prinzip

Mach Dein Unternehmen Unschlagbar

PDCA-Zyklus

PDCA-Zyklus

Rückseite

Problemlösungsmethoden



Das Lean Prinzip

Mach Dein Unternehmen Unschlagbar

Problemlösungsmethoden

Problemlösungsmethoden

Rückseite